

# <紹介> 年末寒波対応時に確認された、スタック（立ち往生）発生箇所

◆令和2年12月30日, 31日に鳥取自動車道で確認されたスタック（立ち往生）発生箇所を参考にご紹介します。今後の冬期道路利用時の参考になれば幸いです。冬の備えと安全運転をお願いいたします。

## スタック箇所（鳥取自動車道）



**<お願いいたします>**

- ★冬用タイヤの装着を！
- ★タイヤチェーンの携行を！
- ★無理な運転をせず、安全運転を！

**「上り坂・下り坂・曲線箇所」でスタックが発生しています。**

**注意！**