

# <紹介> 【H28年度 大雪事象】スタック(立ち往生), 交通事故等による被害状況

◆H28年度の大雪時に「スタック(立ち往生), 交通事故等」で発生した交通支障の状況紹介です。1台の車両が「スタック(立ち往生), 交通事故等」で停車(又は後続車もスタック)し、大きな被害が発生しました。

⇒⇒⇒ 冬の備えを確実に! ⇐⇐⇐



鳥取県境付近 (スタック多発箇所) ほき詰橋

ほき詰橋

スタック発生に伴う、大渋滞

鳥取県八頭郡智頭町福原




鳥取県境付近

23K4R志戸坂TN終点

スタック発生

鳥取県八頭郡智頭町駒帰



鳥取県境付近

23K4R志戸坂TN終点

車線中央の尋常では無い雪の量 ※通常、壁にはなりません

鳥取県八頭郡智頭町駒帰



鳥取県境付近 (スタック多発箇所) ほき詰橋

ほき詰橋

スタック発生

鳥取県八頭郡智頭町福原

**<H29年 1月23日・24日>  
~大雪の状況~**

尋常では無い雪の量の場合もありますが、**大雪時のスタック(立ち往生)や、交通事故等による車両停車は、大きな交通支障となります。**

**「冬用タイヤ装着, チェーン携行等の冬の備えを確実に」**お願いいたします。 ※除雪作業も不可能となります。



岡山県側

9K4LあわくらTN起点

スタック発生に伴う、大渋滞

岡山県英田郡西粟倉村影石



鳥取県境付近 (スタック多発箇所) ほき詰橋

ほき詰橋

スタック発生により、除雪不可能となり車両が埋まる

鳥取県八頭郡智頭町福原



智頭IC付近

35K762L 智頭IC

スタック発生

鳥取県八頭郡智頭町市瀬



鳥取県境付近 (スタック多発箇所) 見TN終点

見TN終点

スタック発生に伴う、大渋滞

鳥取県八頭郡智頭町福原




智頭IC付近

6K1L智頭用瀬TN起点

スタック発生に伴う、大渋滞

鳥取県八頭郡智頭町市瀬



智頭IC付近

6K1L智頭用瀬TN起点

スタック発生に伴う、大渋滞

鳥取県八頭郡智頭町市瀬

## <参考> H29年 2月11日・12日の鳥取市街の状況



国道53号

↑ 歩道

(積雪深: 約90cm)



国道53号

歩道が歩けないほどの積雪



国道53号