

<紹介> 2月の寒気対応時に確認された、交通事故、スタック（立ち往生）発生箇所


◆令和3年2月18日深夜から鳥取西道路で確認された「交通事故、スタック（立ち往生）」の発生箇所を参考に紹介します。
1台の交通事故、スタック（立ち往生）により大きな事象が発生します。今後の冬期道路利用時の参考になれば幸いです。

E9 山陰道（鳥取西道路）

雪質、降雪時間により、道路状況は刻々と変化します。冬の備えと安全運転をお願いいたします。

① スタック（立ち往生） (日時) 2月18日 0時55分ごろ (状況) 青谷IC入口・トラック立ち往生 スタッドレス・チェーン未携行 (対応) 青谷IC入口一時通行止め、誘導退去  鳥取西道路233k858青谷IC下りランプ 鳥取県鳥取市青谷町青谷	② スタック（立ち往生） (日時) 2月18日 10時00分ごろ (状況) 青谷IC上り(鳥取市街方面)入口 トラック立ち往生 (対応) 青谷IC入口一時通行止め、牽引退去  R9 230K4R 長尾TN西 鳥取県鳥取市青谷町青谷	③ 故障車 (日時) 2月18日 8時00分ごろ (状況) 浜村鹿野温泉IC上り(鳥取市街方面)本線 トラック停車 (対応) 浜村鹿野温泉IC通行止め、現地修理退去  鳥取西道路229k110下り重山TN起点 鳥取県鳥取市鹿野町乙亥正
④ 交通事故 (日時) 2月18日 0時15分ごろ (状況) 浜村鹿野温泉IC上り(鳥取市街方面) 1台スリップ、2台追突・スタッドレス (対応) 浜村鹿野温泉IC本線上り通行止め、レッカー退去、自走退去  鳥取西道路229k110下り重山TN起点 7ヤード式防護柵破損 鳥取県鳥取市鹿野町乙亥正	⑤ 交通事故 (日時) 2月18日 6時59分ごろ (状況) 気高第1トンネル抗口上り(鳥取市街方面) 気高第1トンネル抗口上り(鳥取市街方面)正面衝突 (対応) レッカー退去  鳥取西道路227k107下り気高第1TN起点 鳥取県鳥取市下坂本	⑥ スタック（立ち往生） (日時) 2月18日 10時25分ごろ (状況) 瑞穂宝木IC上り(鳥取市街方面)入口 普通車、トラック立ち往生 (対応) 瑞穂宝木IC上り入口一時通行止め、誘導退去  鳥取西道路227k100瑞穂宝木IC上りランプ 鳥取県鳥取市下坂本

★通行規制のリアルタイム配信をしています
 通行止め・道路情報 roadclosedinfo 鳥取自動車道・鳥取西道路 (リアルタイム配信)



⑦ スタック（立ち往生） (日時) 2月18日 11時03分ごろ (状況) 青谷IC下り(米子方面)入口 トラック立ち往生 (対応) 青谷IC下り入口一時通行止め、牽引退去  鳥取西道路 238K420 青谷IC 鳥取県 鳥取市 青谷町 青谷	⑧ 交通事故 (日時) 2月18日 0時59分ごろ (状況) 吉岡温泉IC下り(米子方面)分岐 普通車スリップ停車 (対応) レッカー退去  鳥取西道路220k980下り吉岡温泉IC 7ヤード式防護柵破損 鳥取県鳥取市松原
---	---

